



*Annexe petite réinitialisation

Pour ce faire, vous devez effectuer l'installation après la tombée de la nuit pendant 2 heures (cela peut aussi être toute la soirée). Ensuite, remettez l'onduleur en marche et réessayez après 30 minutes pour voir si vous pouvez accéder à l'application.

Étape 1: Réglez l'interrupteur DC sur 0	Étape 2: Coupez le disjoncteur CA de l'onduleur.
 <p>DC knop</p>	
Étape 3: Attendez 1 heure	Étape 4: Allumez l'interrupteur DC et le contrôleur automatique. Normalement, le portail devrait afficher à nouveau les données après une heure.
